



1896



1900

ЦНИИПСК

ИМ. МЕЛЬНИКОВА

(Основан в 1880 г.)



1971



1990

Российская Федерация,
117997, Москва,
ул. Архитектора Власова, 49

«16» 04 _____ 2019 г.

№ 01-404

Телефон: +7 (499) 128-77-77
Телеграф: МОСКВА БАШНЯ
Телефакс: +7 (495) 660-79-40
E-mail: info@stako.ru
www.stako.ru

На Ваш запрос (исх. № 13-120419 от 12 апреля 2019 г.) сообщая следующее:

1. В тексте п. 6.5.12.3 ГОСТ 31385-2016 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия» допущена опечатка.
2. Третье предложение п. 6.5.12.3 должно быть изложено в следующей редакции: «В резервуарах РВСП и РВСПК следует устанавливать на равных расстояниях не менее трех сигнализаторов уровня, работающих параллельно».
3. Соответствующее изменение будет внесено в ГОСТ 31385-2016 в установленном порядке.

Заместитель директора

В.В. Евдокимов