



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

30.06.2017 № 496-1-29-13-4

На № б/н от 01.06.2017 г.

О разъяснения требований
нормативных документов

В ответ на Ваш запрос сообщая, что устройство на путях эвакуации по лестничным маршам наклонных плоскостей не будет обеспечивать возможность своевременной и беспрепятственной эвакуации людей, а также противоречит требованиям п. п. 4.1.1, 4.3.4, 4.4.2 СП 1.13130.2009.

В соответствии с п. п. 4.3.4, 4.4.2 СП 1.13130.2009 ступени на путях эвакуации по лестничному маршу должны иметь нормативные параметры. Кроме того, в пределах марша лестницы и лестничной клетки не допускается устройство ступеней с различной шириной проступи и различной высоты.

Таким образом, применение на путях эвакуации по лестничным маршам наклонных плоскостей не допускается.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш