



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

*12.07.2019 № 1146-129-13-4*

На № б/н от 26.06.2019 г.

О разъяснения требований  
нормативных документов

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что в соответствии с п. 5.4.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» проход в наружную воздушную зону лестничной клетки типа Н1 допускается через лифтовой холл. При этом устройство шахт лифтов и дверей в них должно быть выполнено в соответствии с положениями ч.15, 16 ст. 88 Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Также сообщаю, что в настоящее время специалистами института подготовлена и проходит процедуру утверждения новая редакция СП 1.13130, в рамках которой указанная неточность устранена.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин

С.В. Усолкин  
(495) 524-81-35  
В.Г. Шамонин  
(495) 524-82-57