

От: ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Тел: 84955212361

16 сен 2013 13:16 СТР1



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; http://www.vniipo.ru

Исполнительному директору

**ОАО ТИЖПТ
«Краснодаргражданпроект»**

В.М. Погосяну

ул. Орджоникидзе, 41,
г. Краснодар, 350063

12.09.2013 № *4224-13-2-04*
На № 1707/ТО от 09.08.2013 г.

В порядке ответа на вопросы, изложенные в Вашем письме, сообщаем следующее.

1. Остекление армированным стеклом светопрозрачных участков дверей, ведущих из коридоров в незадымляемую воздушную зону и дверей, ведущих из воздушной зоны в незадымляемую лестничную клетку 111 положениями п.5.4.16 СП 2.13.130.2012 в настоящее время не предусмотрено.

Двери незадымляемых лестничных клеток типа 112 и Н3 (кроме наружных дверей), должны быть противопожарными 2-го типа для зданий высотой до 50 м и 1-го типа для зданий высотой 50 м и более. Необходимость устройства в данных противопожарных дверях светопрозрачных участков положениями п.5.4.16 СП 2.13.130.2012 в настоящее время не регламентируется.

2. Возможность замены в дверях с ненормируемым пределом огнестойкости светопрозрачных участков с армированным стеклом на стеклопакеты в настоящее время изучается.

До проведения необходимых испытаний и выдачи рекомендаций ВНИИПО применять стеклопакеты вместо армированного стекла не следует.

3. В случае применения противопожарных дверей армирование стекла в светопрозрачных участках дверей не требуется.

4. В нормативных документах по пожарной безопасности отсутствуют требования по применяемым способам армирования стекла.

Начальник

В.И. Клишкин